HPNo.	車名	年式	型式•車体	过式•車体番号			架装形状							
A1069	三菱	H26/6	TKG-FEB80	B80-530364			ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量		荷台寸法(mi		m)	T/M			5 速		
O 自家用 営業用	n+.↓-	トンル 切れ	117,733 _{km}	3,000	L		W	H 1970	馬力	150)ps	ターホ゛	有	
レンタカ 不明	一時技	木 相	タコグラフ年月アリ	kg	4,34	40	1,900	1870 (1820)	3	ぺゟ	ブル			
エンジン状態 A B O D E AC 良 不良 無 ブレーキ バキューム リサイクル料 8,830 円										Ţ	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) 汚										多	Ž.	温度設定	?	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)シ										(#) S	外気2′	7℃ 設定	[-30°C	
上物メーカー名 年式,型式及状態 アルナ矢野特車 SA140141 2014年5月製 ベット										(車内2	8°C⇒-1	.2.8°C	
ラッシングレール2段 庫内灯2灯(LED) 床:アルミ縞板 スタンバイ付 S/Dスライド R3枚観音 クロス張り										(無)		3H稼働		
冷凍機: 菱重 TDJS50A-L2 No.461500544BLETC格納ゲート: 新明和 RAK10-6474NL No.S50408758ラジオ										(#)				
格納ゲート: 新明和 RAK10-6474NL No.S50408758 ラジオ										無	バッ	ックモニタ	<i>7</i> —	
外装状態 ヘッドライト:ハロゲン サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)										タイヤ状態 1~10、× 、欠、で記載				
燃料タンク										8	ハヘ、 前	_	— I	
8 凹み 1007											ינו	1)	╣	
													_	
Fガラス状態									7		7	7	7	
要交換良好飛石有										, _–				
リペア済ドアモールキズ									L					
記録簿 有 無										F [8	8 スペ	ペア R		
PMマフラ 有 無 証明書 有 無									サイズF 225/80R17.5					
									1 ' '	サイズR 225/80R17.5			I	
S・リミッタ 有	無													
証明書 有 無 ロック周りキズ タレゴム破れ								*スノータイヤは表記する						

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります