

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
C1071	日野	H29/11	2KG-FX2ABA-100027		三転ダンプ			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消		切れ 抹消	6,254 km タコグラフ年月 ナシ	2,750 kg	L 3,400	W 2,060	H 250	馬力	240ps	ターボ	有
									3	ペダル		
エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態						新明和 DT4-10S No.S81192926Z			ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無			
電動コボレーン						EF-18			クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
									ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
									ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無			

燃料タンク

100L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

記録簿

☒ 有 無

R1~R5

PMマフラ

☒ 有 無

証明書

☒ 有 ☒ 無

S・リミッタ

☒ 有 無

証明書

☒ 有 ☒ 無

外装状態 ヘッドライト:LED

サイドバンパー 1段(鉄)

ドアモールキズ

ベッド窓キズ

キズ

エンドキャップ欠

マフラーカバー凹み

ドアモールキズ

フェンダー凹み

サビ

バンパーキズ

サビ多数

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8 前 8

8 8 8 8

F 欠 スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります