

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
V1084	ボルボ	R4/8	2KG-4K2TEA1-YV2RTY0A8NA891815	トラクタ	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.8.21	切れ	386,139 km	11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,270 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	リップスポーラー割れあり				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:JOST製 JSK42K85804 AJ No.16710115 E4				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライトLED

燃料タンク
480L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無
R4~R7

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

サイドバンパー 2段(アルミ) コーナーキズ

フロントバンパー・パネル飛石・キズ多 フェンダー穴

キズ ナンバープレート曲がり

バンパー、リップキズ・割れ

看板跡 ミラーキズ

ドアモールキズ ステップキズ ステップキズ・割 フェンダーキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="6"/>	前	<input type="text" value="7"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
F <input type="text" value="9"/> スペア <input type="text" value=""/> R			
サイズF	315/70R22.5		
サイズR	11R22.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります