

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			株式会社 キャリオン							
C0958	日野	H25/3	TKG-FD7JLAA-12562		P/Gウイング										
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速					
☐ 自家用	一時抹消		483,714 km		2,300 kg	L 6,270	W 2,400	H 2,400 (2,320)	馬力	210ps	ターボ	有			
☐ 営業用									3	ペダル					
☐ レンタカ															
☐ 不明			タコグラフ年月		有										
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,400	円	キャブ内部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										汚れ		少	☒ 中	多	バックカメラ 社外オーディオ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										シート破れ		☒ 有	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態										ベツト		☒ 有	無		
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板										クロス張り		有	☒ 無		
*左ヘッドライト交換済										ETC2.0		☒ 有	無		
										ラジオ		☒ 有	無		
外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ															
燃料タンク		飛び石													
200L		サイドバンパー 2段(アルミ) マーカ 5対(LED・電球)													
Fガラス状態		看板跡													
要交換 良好 ☒ 飛石有		スリキズ													
点キズ多数		フェンダー グリル													
記録簿		有	☒ 無	メッキ											
PMマフラ		☒ 有	無	塗装剥げ											
証明書		有	☒ 無	看板跡											
S・リミッタ		有	無	サビ											
証明書		有	☒ 無	P/Gサビ多数											
		2.300m													
		1.390m													
ドアノブメッキ剥がれ															
丁番塗装剥げ 看板跡															
Dアノブメッキ剥がれ															
丁番塗装剥げ															
タイヤ状態															
1~10、×、欠、で記載															
6 前 7															
6 6 6 6															
F 5 スペア R															
サイズF 225/80R17.5															
サイズR 225/80R17.5															
*スノータイヤは表記する															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります