

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1086	日野	H30/8	2DG-FR1EHG-100495	冷凍車	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.9.8	切れ	979,060 km	11,600	L	W	H	馬力	410ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	9,390	2,270	2280 (2270)	3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ	汚れ 少 中 <b>多</b>			温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ	シート破れ 有 <b>無</b>			外気23℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB No.T7D9302				ナシ	ベツト <b>有</b> 無			庫内19.3℃⇒-25.2℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン					ナシ	クロス張り 有 <b>無</b>			3.5H稼働
蝶番・ロックバー・門口:ステン					ナシ	ETC <b>有</b> 無			
冷凍機 菱重 TU100SA No.89910375BL 2018年製					ナシ	ラジオ <b>有</b> 無			バックモニター※不映

<p>燃料タンク 300L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <b>飛石有</b> 点キズ</p> <p>記録簿 <b>有</b> 無 R1~R7</p> <p>PMマフラ <b>有</b> 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ <b>有</b> 無 証明書 有 無</p>	<p>※防風版天井塗装ハ</p> <p>サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 6対(電球)</p> <p>メッキ</p> <p>※字光式器具付</p>	<p>看板跡</p> <p>2080</p> <p>ドアモールキズ</p> <p>タレゴム割れ</p> <p>看板跡</p> <p>ドアキズ</p> <p>ステップテープ補強</p> <p>マーカー不灯</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>3 3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5 5</td> </tr> </table> <p>F <b>6</b> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 295/80R22.5</p> <p>サイズR 295/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	6	前	6				4	4	3 3	5	5	5 5
6	前	6													
4	4	3 3													
5	5	5 5													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります