

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
A1103	三菱	R2/3	2PG-FS74HZ-512707		ウイング		株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.4.7		切れ 抹消	652,162 km タコグラフ年月 アリ	13,700 kg	L 9,630	W 2,410	H 2640 (2550)	馬力 394ps 2	ターボ 有 ペダル

エンジン状態	A B <b>○</b> C D E	AC	<b>○</b> 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 <b>○</b> 多	バックモニター	
ナシ								シート破れ 有 <b>○</b> 無		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								ナシ		
上物メーカー名 年式,型式及状態 パブコ No.029A4437								ベット <b>○</b> 有 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 <b>○</b> 無		
								ETC <b>○</b> 有 無		
								ラジオ <b>○</b> 有 無		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク  
300L+300L

Fガラス状態  
要交換 良好 **○** 飛石有  
要リペア

記録簿 **○** 有 無  
R2~R7

PMマフラ **○** 有 無  
証明書 有 **○** 無

S・リミッタ **○** 有 無  
証明書 有 **○** 無

車高灯1カ所ずつ不灯

フロントパネル  
飛石補修塗り

車高灯1カ所ずつ不灯

バンパー  
グリル  
コーナー  
ミラー  
フェンダー  
ドアガーニッシュ  
メッキ

看板跡

観音扉凹み

サイドバンパー 2段(7ルミ) マーカー 5対(LED)

ドアモールキズ

キズ

アオリキズ

アオリキズ

ウインカーレンズ割れ アオリキズ・凹み

タレゴム割れ

バンパー  
キズ

アオリ内側隙間アリ アオリキズ

アオリキズ・凹み

アオリ内側隙間アリ

タレゴム割れ

タイヤ状態  
1~10、×、欠、で記載

4 前 4

4 4

1 1 1 1

1 1 1 1

F **5** スペア ☐ R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.55

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります