

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1117	いすゞ	H20/3	PDG-NPR75N-7000192	ローダーダンプ	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消	切れ 205,719 km タコグラフ年月 ナシ	3,800 kg	L 3,300 W 1,990 H 220	馬力 155ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,540 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	エアコンダイヤル不調
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ボデー サビ・腐食あり							シート破れ 有 無	ラジオ不良
上物メーカー名 年式,型式及状態	花見台 35113 No.35711							ベツト 有 無	
								クロス張り 有 無	
								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	

<div>外装状態 ヘッドライト:ハロゲン</div> <div>燃料タンク</div> <div>100L</div> <div>Fガラス状態</div> <div>要交換 良好 飛石有</div> <div>要リペア</div> <div>記録簿 有 無</div> <div>H23〜R5</div> <div>PMマフラ 有 無</div> <div>証明書 有 無</div> <div>S・リミッタ 有 無</div> <div>証明書 有 無</div>	<div> <div> <div>ヘッドライト内水滴</div> <div>バンパーキズ</div> </div> <div> <div>サイドバンパー 1段(鉄)</div> <div>曲がり</div> <div>ドアモールキズ・サビ</div> <div>ドアサビ</div> <div>ドアウインカーレンズキズ</div> <div>サイドバンパーサビ</div> <div>ドアサビ</div> <div>曲がり</div> <div>ドアモールサビ</div> <div>フェンダーサビ・凹み</div> <div>ドアサビ</div> <div>ドアウインカーレンズヒビ</div> <div>サイドバンパーサビ・凹み</div> </div> <div> <div>※ボデー全体的にサビ多数</div> </div> </div>	<div>タイヤ状態</div> <div>1〜10、×、欠、で記載</div> <div> <div>5 前 5</div> <div></div> <div>5 5 5 5</div> <div></div> <div>F 欠 スペア R</div> <div>サイズF 225/85R16</div> <div>サイズR 225/85R16</div> </div> <div>*スノータイヤは表記する</div>
--	---	---

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります