





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																							
V1116	ボルボ	R4/10	2KG-4K2TEA1 YV2RTY0A7NA891806		トラクタ			株式会社 キャリオン																				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト																	
○	自家用	R8.10.25	切れ	290,761 km		11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有															
	営業用		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	-	-	-	2	ペダル																	
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,270	円	キャブ内部		備考																
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 中 多		バックモニター																	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 無																			
上物メーカー名 年式,型式及状態						カプラ:JOST製 JSK40 G50-X 16710116E4			ベット 有 無																			
									クロス張り 有 無																			
									ETC 有 無																			
									ラジオ 有 無																			
外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED																												
燃料タンク																												
480L																												
Fガラス状態																												
要交換	良好	飛石有																										
記録簿		有	無																									
R5~R7																												
PMマフラ		有	無																									
証明書		有	無																									
S・リミッタ		有	無																									
証明書		有	無																									
    スペアタイヤを吊るナットサビ バッテリーカバースリキズ キズ サイドバンパー 2段(アルミ) 塗装ハゲ 看板跡 看板跡 看板跡 看板跡 ドア下部ステップ周辺キズ サイドバンパー下部キズ																												
タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 <table><tr><td>7</td><td colspan="2">前</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> F 7 スペア R サイズF 315/70R22.5 サイズR 295/80R22.5 *スノータイヤは表記する													7	前		7					4	4	5	4				
7	前		7																									
4	4	5	4																									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります