

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状						
A1110	三菱	R3/3	2KG-FK65F-606419		ウイング		株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	6速		
☒ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	R8.3.28		切れ 抹消	107,146 km タコグラフ年月 ナシ	2,400 kg	L 6,210	W 2,410	H 2410 (2320)	馬力 3	220ps ペダル	ターボ 有
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ 少 ☒ 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ 有 ☐ 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態						日本トレクス No.20W-11100		ベット ☒ 有 ☐ 無			
ラッシングレール2段 フック9対 セイコーラック1対 丸カンフック9カ所 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 ☐ 無			
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No. 21T021012N								ETC 有 ☐ 無			
								ラジオ 有 ☐ 無		バックモニター	

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

点キズあり

記録簿

有 ☐ 無

PMマフラ

☒ 有 ☐ 無

証明書

有 ☐ 無

S・リミッタ

有 ☐ 無

証明書

有 ☐ 無

外装状態

リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

車高灯レンズ割れ

サイドバンパー1段(アルミ) マーカー3対(LED)

スリキズ

フロントパネル飛石・キズ多数

フロントバンパー飛石・キズ多数

看板跡

アオリキズ

ドアモールキズ

フェンダーキズ

導風板キズ

凹み

凹み

凹み

看板跡

2400

1380

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4

前

4

4

6

4

4

F

9

スペア

R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります