

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1022	日野	R1/9	2KG-FD2ABG-114480	ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 ■ 営業用 △ レンタカ □ 不明	R8.12.21 切れ 抹消	303,577 km タコグラフ年月 アリ	2,150 kg	L 6,270	W 2,270	H 2,030 (2,020)	馬力 240ps 2 ペダル	ターボ 有	
エンジン状態 A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考		
ミッショングレード(異音、油漏れ等)		ナシ				汚れ 少 中 多	* 温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ				シート破れ 有 (無)	外気35°C 設定-30°C		
上物メーカー名 年式、型式及状態 東プレ F197419 2019年9月製						ベット 有 無	庫内35°C⇒-7.5°C		
ラッピングレール2段(門口のみ3段) ジョルダー4列 庫内灯(LED) 床:アルミ縞板						クロス張り 有 (無)	3H稼働		
冷凍機:東プレ XV42LOC-U F197419 2019年9月製						ETC 有 無			
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D						ラジオ 有 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED	燃料タンク 200L	サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 200L	グリル バンパー コーナー ミラー ドアガーニッシュ	リペア跡 メキ 補修跡 飛石	4 前 4
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有	1390 2300 1550 2320	線キズ 门口凹み 门口凹み 反射板凹み	4 5 5 5
記録簿 有 (無)		メキハガレ	□ □ □ □
PMマフラ (有) 無		x 凹み小	F 8 スペア □ R
証明書 有 無		バンパー塗装ハガ	サイズF 225/80R17.5
S・リミッタ 有 (無)			サイズR 225/80R17.5
証明書 有 無			*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります