

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A1102	三菱	R4/12	2RG-FBAV0-590915	冷凍バン			株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
○ 自家用 ■ 営業用 △ レンタカ □ 不明	R8.12.9 切れ 抹消	37,702 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 3,060	W 1,680	H 1,760 (1750)	馬力 150ps 3 ペダル	ターボ	有	
エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						汚れ 少 中 多	* 温度設定			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						シート破れ 有 無	外気17°C -30°C設定			
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ GMC7	No.E2E5281				ベット 有 無	庫内17°C⇒-24.5°C			
ラッピングレール1段 庫内灯1灯(LED) 床:アルミ縞板						クロス張り 有 無	3H稼働			
90° ストッパー 門口:ステン						ETC 有 無				
冷凍機:菱重 TDJS30DC No.245200134BL 2022年製						ラジオ 有 無	バックモニター			

外装状態 ヘッドライト:LED	燃料タンク 70L	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載																						
<input type="checkbox"/> 燃料タンク 70L	<input type="checkbox"/> Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ		<table border="1"><tr><td>4</td><td>前</td><td>4</td></tr><tr><td> </td><td></td><td> </td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	4	前	4				4	4	4	4					4	4	4	4				
4	前	4																							
4	4	4	4																						
4	4	4	4																						
<input type="checkbox"/> 記録簿 有 無	<input type="checkbox"/> PMマフラー 有 無 証明書 有 無		<table border="1"><tr><td>9</td><td>スペア</td><td> </td><td>R</td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>サイズF</td><td>205/75R16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>サイズR</td><td>205/75R16</td><td></td><td></td></tr></table>	9	スペア		R					サイズF	205/75R16			サイズR	205/75R16								
9	スペア		R																						
サイズF	205/75R16																								
サイズR	205/75R16																								
<input type="checkbox"/> S・リミッタ 有 無 証明書 有 無			*スノータイヤは表記する																						

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります