







HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
A1155	三菱	R2/8	2KG-FK65F-606086		平ボデー		株式会社 キャリオン						
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		T/M	6 速				
0	自家用	一時抹消	切れ 抹消	372,098	3,400	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有	
	営業用			km			6,200	2,170	690				
	レンタカ			タコグラフ年月		アリ	kg		(590)	3	ペダル		
	不明												
エンジン状態		A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多		バックモニター			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ <input checked="" type="radio"/> 無					
上物メーカー名 年式,型式及状態						パブコ 5143 107		ベツト <input checked="" type="radio"/> 無					
落とし込みフック5対 セイコーラック1対 床:板 3方開								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無					
								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無					
								ラジオ 有 <input checked="" type="radio"/> 無					
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ													
燃料タンク													
200L													
Fガラス状態													
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有											
要リペア													
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無											
R3~R6													
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無											
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無											
S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無											
証明書	有	無											
飛石補修塗跡多数													
看板跡													
バンパーコーナー		メッキ											
サイドバンパー1段(鉄)		マーカー 3対(電球)											
ドアモールキズ													
ライン跡													
凹み		アオリ全体的に小キズ多数あり											
フェンダーキズ													
ライン跡													
タイヤ状態													
1~10、×、欠、で記載													
5		前		3									
4		5		5		3							
F		4		スペア				R					
サイズF		225/80R17.5											
サイズR		225/80R17.5											
*スノータイヤは表記する													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります