



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D1158	いすゞ	R4/1	2RG-FRR90T2-7176423	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.7.30 切れ 抹消	132,750 km タコグラフ年月 アリ	2,250 kg	L 6,220	W 2,410	H 2,400 (2,290)	馬力	240ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,610 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	デジタコ不良		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ W6HN369 D-MWCMSGOR306400B				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
立ち上げテールパイプ(車検対応)					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態		ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		タイヤ状態															
燃料タンク	300L	点キズ・飛石	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 11対	1~10、×、欠、で記載															
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有			<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>前</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	前	1				1	6	5	5				
1	前	1																	
1	6	5	5																
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無	メッキ	タイヤ側面細かいヒビ	F <input checked="" type="radio"/> 9 スペア <input type="checkbox"/> R															
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	塗装剥がれ		サイズF 225/90R17.5															
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無		キズ	サイズR 225/90R17.5															
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		タイヤ側面細かいヒビ																
証明書	有 無																		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります