

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
C1179	日野	H29/6	TKG-XZC605M-0016442	冷凍バン	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	AT	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消	切れ	97,213 km	1,900 kg	L 2,990	W 1,610	H 1,810 (1,800)
			タコグラフ年月	ナシ			馬力 136ps 2 ペダル

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)														汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)														シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式、型式及状態	東プレ	F172935	2017年5月製											ベット	有 (無)
ラッピングレール2段 庫内灯1灯(LED) 床:アルミ縞板 スタンバイ付(コード有) 門口:ステン														クロス張り	有 (無)
冷凍機:EMERSON KALC-016L-TAC-220														ETC	有 無
														ラジオ	有 無

外装状態 ヘッドライト:ハロゲン	燃料タンク 80L	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 80L			7 前 7
Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有)			7 7 7 7
記録簿 有 無 R2~R7			□ □ □ □
PMマフラ 有 無 証明書 有 無			F 7 スペア □ R
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無			サイズF 195/75R15 サイズR 195/75R15
			*スノータイヤは表記する
		観音扉角歪み バンパー全体的にサビ ステッカー跡2カ所 庫内左後部内張り穴1カ所・補修1カ所あり	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります