

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A1090	三菱	R6/9	2PG-FS84VZ-500279	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消 切れ 抹消	131,296 km タコグラフ年月 アリ	13,300 kg	L 9,600	W 2,410	H 2630 (2550)	馬力	394ps	ターボ 有
							2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ 少 中 多	シートカバー破れあり	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W8H9358						ベツト	有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 無	
90° ストッパー付							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックモニター

<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 300L+200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ多数</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	<p>※フロントガラス点キズ多数</p> <p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(LED)</p> <p>バンパーキズ・凹み</p> <p>テールレンズキズ</p> <p>リアバンパーキズ</p> <p>メッキ</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>F 10 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	2	前	6	6		2	6	5	5	6	5	5	6	5
2	前	6														
6		2														
6	5	5	6													
5	5	6	5													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります