

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1065	三菱	H23/1	LDG-FQ62F-550052	クレーン付	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ <small>自家用 営業用 レンタカ 不明</small>	<small>切れ</small> <b>車検切れ</b>	724,368 km	10,500 kg	L 6,420 W 2,360 H 600	馬力 270ps ターボ 有
	<small>抹消</small>	タコグラフ年月	アリ	3 ペダル	

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	11,010	円	キャブ内部	備考
ミッショントレーニング・デフ(異音、油漏れ等)	ミッショントレーニング	オイルにじみ跡	エンジンオイルにじみ跡あり	少	中	多										
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ		シート破れ	有	無										
上物メーカー名 年式、型式及状態	相互車両	No.CA62X-0138		ベット	有	無										
フック21対 セイコーラック1対 床:板				クロス張り	有	無										
クレーン:ユニック URU504 No.F526332 2010年12月製 4段 ラジコン フックイン				ETC	有	無										
				ラジオ	有	無									バックモニター	

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ	
燃料タンク 300L	
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石有	
点キズ	
記録簿 <input checked="" type="checkbox"/> 有 無 R2～R6	
PMマフラ <input checked="" type="checkbox"/> 有 無 証明書 <input checked="" type="checkbox"/> 有 無	
S・リミッタ <input checked="" type="checkbox"/> 有 無 証明書 <input checked="" type="checkbox"/> 有 無	

※床穴・割れ

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります