

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山 県)		
A1181	三菱	H19/12	BDG-FV50JJR-550107	トラクタ	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	8速L/H	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消	切れ 抹消	544,294 km タコグラフ年月 ナシ	14,000 kg	L	W	H
馬力 3	520ps	ターボ ペダル	アリ				

エンジン状態 A B C D E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)			ミッショニオイルにじみあり		汚れ	少	中	多		エアコンスイッチ周辺破損
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ		シート破れ	有	無			インロック注意
上物メーカー名 年式、型式及状態	力スタムキャブ	PTO付	元第5輪20t		ベット	有	無			スピーカーカバー欠品
					クロス張り	有	無			ボックス蓋欠品
					ETC	有	無			チェックランプあり
					ラジオ	有	無			(冷却水量・SRSエアバック)

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ ハイルーフ	燃料タンク 400L	Fガラス状態 要交換 良好 飞石有 亀裂あり	記録簿 有 無 R3~R7	PMマフラ 有 無 証明書 有 無	S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	サイドバンパー2段(鉄) マーク3対(電球) *マーク不灯 サビ メッキ バンパー コーナー ^{グリル} ミラーカバ メキ 窓ウェザーストリップ メッキ凹み2か所 切れ ステップキズ 補修塗装 サイドバンパーサ 跳り場サビ・腐食 ウィンカーレンズ割れ 左右テールサビ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 4 前 4 3 3 3 3 3 3 3 2 F 欠 スペア R サイズF 11R22.5 サイズR 11R22.5
							*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります