

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A1027	三菱	R3/5	2KG-FK65F-606518	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	車検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	520,730 km タコグラフ年月 ナシ	1,950 kg	L 6,200	W 2,190	H 2,220 (2,140)	馬力 220ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気32℃ -30℃設定		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ RFT No.W4D4653				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内38.4℃⇒16.5℃		
ラッシングレール2段 セイコーラック4対 庫内灯4灯(LED) 床:システムフロア					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	4H稼働		
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン 冷凍機:菱重 TDJS50DC No.045701182BL 2020年製					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
クラッチOH済 (519,862km時 記録簿あり)					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 5対(LED)

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
飛石

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
R3~R7

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 <input type="radio"/> 無

Fパネル飛び石・塗装派がれ多数あり

凹み

マーカー内水滴

塗装ハゲ

ドアキズ

看板跡

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3	前	4	
2	1	1	3

F 6 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります