

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | | | | |
| A1032 | 三菱 | R4/12 | 2KG-FK65F-610345 | ゲート付ウイング | 株式会社 キャリオン | | | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | |
| ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | R7.12.22 | | 切れ 25,214 km 抹消 タコグラフ年月 アリ | 2,350 kg | L 6,230 | W 2,410 | H 2,400 (2,300) | 馬力 | 240ps | ターボ 有 |
| | | | | | | | | 3 | ペダル | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|----|----------|------|----|--------|------------|----------------|----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 10,910 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | | | 汚れ (少) 中 多 | 右ドア・フェンダー板金塗装 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | | | シート破れ | 有 (無) 庫内内張り穴あり | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | パブコ21-9C2848 | | | | | | ベツト | (有) 無 | |
| ラッシングレール2段 セイコーラック1対 内フック5対 庫内灯4灯(LED) 床:板 | | | | | | | クロス張り | 有 (無) | |
| 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン | | | | | | | ETC | (有) 無 | |
| 格納ゲート:パブコ S2207000217-PRAK10-6495D ラジコン付 | | | | | | | ラジオ | (有) 無 | |
| | | | | | | | | バックモニター | |

外装状態 リアエアサス アルミホイール リヤフェンダー:ステン ヘッドライト:ディスチャージ

| |
|-------|
| 燃料タンク |
| 200L |

| |
|--------------|
| Fガラス状態 |
| 要交換 (良好) 飛石有 |


| |
|-------|
| 記録簿 |
| (有) 無 |
| R5~R7 |

| |
|-------|
| PMマフラ |
| (有) 無 |
| 証明書 |
| 有 (無) |


| |
|--------|
| S・リミッタ |
| 有 (無) |
| 証明書 |
| 有 無 |




バンパー グリル コーナー ミラー } メッキ



サイドバンパー1段(アルミ) マーカー5対(LED)



2400 1550 キズ 化粧板凹み



タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 前 | 9 | |
| □ | | □ | |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| □ | □ | □ | □ |

F 10 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります