

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1128	日野	R1/5	2PG-FE2ABA-103002	クレーン付	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R8.5.26	切れ 403,661 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	7,600 kg	L 5,520 W 2,380 H 700 (600)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス A018E5102 3方開							ベット <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
セイコーラック1対 埋め込みフック5対 スターション後方1カ所 床:鉄								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
クレーン:タダノ TM-ZE364HP 2019年製 KD2192 ラジコン フックイン								ETC <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	

外装状態 ヘッドライト:LED

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

点キズ

記録簿

☒ 有 ☐ 無

R2~R7

PMマフラ

☒ 有 ☐ 無

証明書

☒ 有 ☐ 無

S・リミッター

☒ 有 ☐ 無

証明書

☒ 有 ☐ 無

サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(LED)

ミラーカバーキズ

看板跡

アンテナ無

※アオリ全体キズ

サビ

看板跡

バンパー

コーナー

グリル

ミラーカバー

メッキ

タイヤ側面擦った跡

工具箱側面キズ

サイドバンパー押し込み凹み

※アオリ全体サビ

看板跡

リアバンパー曲がり

リング入れ歪み

反射板欠落

ボデー下部歪み

キズ

看板跡

※アオリ全体キズ

看板跡

キャッチ2カ所曲がり

マーカーランプ欠

マーカーランプレンズ割れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1 前 3

1 1 2 1

F ☒ 9 スペア ☐ R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります