





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1166	いすゞ	R2/3	2RG-NLR88AR-7003191	平ボデー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	152,809 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 4,360	W 1,800	H 380	馬力	150ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,440 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
3方開 床:板							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
	キャブ仕上げ済						ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター

外装状態	ヘッドライト:ハロゲン バンパー:メッキ		サイドバンパー 1段(鉄)		タイヤ状態
燃料タンク	98L				1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換	良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有			<input type="text" value="2"/> 前 <input type="text" value="2"/>
点キズ数カ所					<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無			<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>
PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無			F <input type="text" value="8"/> スペア <input type="text" value=""/> R
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無			サイズF 205/75R16
S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無			サイズR 205/75R16
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無			*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります