

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1218	日野	R5/3	2KG-FD2ABG -132581	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	車検切れ (切れ) 抹消	70,720 km タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 6,180	W 2,310	H 2,100 (2,080)	馬力 240ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 (中) 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気14℃ -20℃設定		
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ No.H221938 2023年2月製				ベツト	(有) 無	庫内12℃⇒-18℃		
ラッシングレール2段 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン 門口・蝶番・ロックバー:ステン					クロス張り	有 (無)	2.5H稼働		
冷凍機:東プレ No.XL42L0C-U 2023年2月製					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無	バックモニター		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
(有) 無
R5~R7

PMマフラ
(有) 無
証明書
有 (無)

S・リミッタ
(有) 無
証明書
有 (無)

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 4対(LED)

バンパー グリル コーナー ミラー ドアガーニッシュ ステップ ドアハンドル } メッキ

看板跡

ボデーキズ

観音扉キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
4	4	2 4

F 欠 スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります