

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1204	日野	H29/6	QPG-FR1EXEG-16868	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.11.18 切れ 抹消	617,455 km	12,600 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		タコグラフ年月		ナシ	9,380	2,220				

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無	外気11℃ 設定35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 TPH8135 No.170359				ベット	有 無	庫内10℃⇒-21.1℃		
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン スタンバイ有(コード付)					クロス張り	有 無	2H稼働		
冷凍機:菱重 TV100SA No.799100365BL 2017年製					ETC	有 無	シートヘタレ有		
格納ゲート:極東開発 CG1003G-B3MRA No.24T090306N ボデー両側面・リア塗装済み					ラジオ	有 無	バックモニター		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ 門口・蝶番・ロックバー:ステン

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿
有 無
H29~R7

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

サイドバンパー3段(ステン) マーカー6対(LED)

コーキング剥がれ

台枠凹み

2,100

2,300mm

コーキング剥がれ

台枠凹み

マーカー不灯 2カ所

※ボデー全体的に看板有 ドモールキス

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
4	4	3	2
2	2	1	1

F **欠** スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります