

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1218	日野	R5/3	2KG-FD2ABG -132581	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	70,720 km タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 6,180 W 2,310 H 2,100 (2,080)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	外気14℃ -20℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ No.H221938 2023年2月製							ベット 有 無	庫内12℃⇒-18℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン 門口・蝶番・ロックバー:ステン								クロス張り 有 無	2.5H稼働
冷凍機:東プレ No.XL42L0C-U 2023年2月製								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好 飛石有

記録簿 有 無 R5~R7

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 4対(LED)

1930

看板跡

ボデーキズ

凹み

メッキ

バンパー
グリル
コーナー
ミラー
ドアガーニッシュ
ステップ
ドアハンドル

ミラーキズ

看板跡

観音扉キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
4	4	2 4

F 欠 スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります