

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1214	日野	R5/3	2KG-FD2ABG-132835	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	325,505 km タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 6,180	W 2,310	H 2100 (2080)	馬力 240ps 3	ターボ 有 ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	外気14℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ No.H221939 2023年2月製							ベツト 有 無	庫内10℃⇒-19.5℃確認
ラッシングレール2段 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン								クロス張り 有 無	2.5H稼働
門口・蝶番・ロックバー:ステン								ETC 有 無	
冷凍機:東プレ XL42L0C-U 2023年2月製								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿
有 無
R5~R7

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

フロントガラス飛石多数

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 4対(LED)

ドアモールキズ

1930

看板跡

うすい、線キズ

凹み

凹み

看板跡

テールランプ内水滴

メッキ

バンパー
グリル
コーナー
ミラー
ドアガーニッシュ
ステップ
ドアハンドル

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5	4	6	4

F **欠** スペア **□** R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります