

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1209	日野	R5/3	2KG-FD2ABG-130571	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	114,062 km タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 6,180	W 2,310	H 2,100 (2,080)	馬力 240ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	*温度設定				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気17℃ 設定-30℃			
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ 2023年1月製 No.H221937				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内17℃⇒-15.5℃確認			
ラッシングレール2段 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン 門口・蝶番・キャッチ:ステン					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	2H稼働			
冷凍機:東プレ 2023年1月製 XL42L0C-U					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 無
R5~R7

PMマップ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 4対(LED)

エバ下部剥がれ  
観音扉凹み跡あ  
看板跡  
1930  
ミラーキズ  
バンパー  
グリル  
コーナー  
ミラー  
フェンダー  
ドアガーニッシュ  
ステップ  
メッキ  
凹み  
キズ  
看板跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="5"/>	前	<input type="text" value="5"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

F  スペア  R

サイズF 225/90R17.5  
サイズR 225/90R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります