

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
V1238	ボルボ	R2/8	2DG-KA2TDA2-YV2RTY0A4LA855830	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.8.8	切れ	472,153 km	11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg				2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジン上部・下部にじみあり						汚れ	少 中 多	キャブ雨漏れあり
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	T/Mオイル漏れ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラJOST製 JSK42K85803AI No.14356192B4						ベツト	有 無	
ホイールベース3,300mm							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックカメラ

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:HID

燃料タンク	405L
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有
記録簿	有 無
	R4~R7
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	有 無
証明書	有 無

行灯割れ・テープ補
ミラー割れテープ補修
左右フェンダー穴割れ・亀裂 多数あり
エアダクト割れ
フェンダー割れ:曲が
尿素タンク凹み
塗装ハゲ
リップスポイラー亀裂・割

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

7	前	7		
7	7	7	7	
F	欠	スペア		R
サイズF	315/70R22.5			
サイズR	295/80R22.5			

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります