

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1265	三菱	H28/3	QPG-FS64VZ-520192	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消	切れ 抹消	374,295 km	13,800 kg	L 9,600	W 2,400	H 2,670 (2,580)	馬力 380ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	ラウンドカーテンレール外れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	センターコンソール穴(ビス穴)有
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W8DB669							ベツト 有 無	運転席側フロア穴
ラッシングレール2段 フック12対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								ETC 有 無	
ベバストヒーター:タダノ AT2000ST No.WBP00095 2016年1月								ラジオ 有 無	バックカメラ

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	ヘッドライト:HID
燃料タンク	300L		
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有 点キズ多数		
記録簿	有	無	
	H25~R7		
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	有	無	
証明書	有	無	

※フロントガラス飛石多数 フロントパネルキズ
フロントパネルキズ のり跡 バンパー飛石キズ・サビ多数

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)
看板跡 キズキズ 凹み ステップキズ
ドアモールキズ

看板跡 凹み キズキズ 凹み
看板跡 看板跡
リヤバンパー凹み 台枠サビ サイドバンパー凹み タレゴム割れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
5		5
5	5	5 5
5	5	5 5

F **10**スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります