

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1295	三菱	H11/12	KL-FK61HJZ-750017	クレーン付 脱着	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
自家用 O 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	576,811 km タコグラフ年月 アリ	6,700 kg	L 4,000 W 2,000 H 1,440	馬力 225ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,410 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				エンジン上部・下部オイルにじみ有				汚れ 少 中 (多)	ベッドマットなし
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ミッション下部オイルにじみ有				シート破れ 有 (無)	ランプカバー割れ
上物メーカー名 年式,型式及状態				ヒヤブ マルチリフト コンテナ付き				ベツト (有) 無	シートカバー破れ
クレーン:ヒアブ 098 1999年式 No.0410 トップシート・グラップル付								クロス張り 有 (無)	シートレバーカバー欠
								ETC (有) 無	
								ラジオ (有) 無	

外装状態 ヘッドライト:HID 燃料タンク 200L Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) 点キズ多数 記録簿 (有) 無 H12~R7 PMマフラ 有 (無) 証明書 有 無 S・リミッタ (有) 無 証明書 有 (無)	サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 2対(電球) ミラー:メッキ サイドバンパーサビ ※コンテナサビ・ふくらみ 看板跡 ドアサビ ドアモールキズ・サビ サイドバンパーサビ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">前</td> <td colspan="2">4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">□</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">□</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> F □ スペア □ R サイズF 265/70R19.5 サイズR 265/70R19.5 リヤスタットレス *スノータイヤは表記する	5		前		4		□				□		2	4	2	2			□	□	□	□		
5		前		4																						
□				□																						
2	4	2	2																							
□	□	□	□																							

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります