

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）							
A1307	三菱	H17/3	KL-FV50JJXD-530705		ダンプ			株式会社 キャリオン							
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			T/M		7速		
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明		車検切れ		1,134,853 km		8,800 kg		L 5,100 W 2,200 H 510		馬力 380ps		ターボ 有			
		抹消		タコグラフ年月						3 ペダル					
エンジン状態		A B ☒ D E		AC		☒ 不良 無		ブレーキ エアー		リサイクル料 13,480 円		キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				エンジン上部・下部よりオイルにじみあり								汚れ 少 ☒ 多		エア漏れ有 走行可能	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				サビあり(前側サブフレーム腐食・穴開き)								シート破れ ☒ 無		フォグ・ルームランプ不灯	
上物メーカー名 年式,型式及状態				極東開発:DD10-761 No.05U02-1404F								ベツト ☒ 無		ホーン鳴らない	
												クロス張り 有 ☒ 無		格納ミラー不動	
												ETC 有 ☒ 無		運転席側P/W不動	
												ラジオ ☒ 無			

外装状態 ヘッドライト:HID

燃料タンク

300L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

点キズ多数

記録簿

☒ 有 ☐ 無

H18~R7

PMマフラ

☒ 有 ☐ 無

証明書 有 ☒ 無

S・リミッタ

☒ 有 ☐ 無

証明書 有 ☒ 無

サイドバンパー 4段(鉄) マーカ-3 対(LED)

ボデー全体的にサビ・腐食あり

ダンプナンバーあり

サイドバンパーサビ・腐食

ダンプナンバーあり

塗装ハゲ

メッキ

バンパー

コーナー

グリル

ミラーカバー

フェンダー

ミラー左右キズあり

Fパネル

キズ・腐食・サビ

ダンプナンバーあり

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3 前 3

4 4 3 4

4 4 4 4

F 欠 スペア R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります