

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）				
C1326	日野	H27/11	TKG-FC9JKAー18659		クレーン付き			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
☒ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	一時抹消		切れ ☒ 抹消	58,413 km タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 5,400	W 2,140	H 400	馬力	190ps	ターボ	有
									3	ペダル		
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									ナシ			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									ボデー全体的にサビあり			
上物メーカー名 年式,型式及状態									トーヨーボデー NO.15822317			
セイコーラック:1対 床材:板												
古河ユニック URU374N NO.F160429 2015年9月製造 4段 ラジコン フックイン 2.93t吊												
									汚れ 少 ☒ 多			
									シート破れ 有 ☒ 無			
									ベット 有 ☒ 無			
									クロス張り 有 ☒ 無			
									ETC ☒ 有 ☐ 無			
									ラジオ ☒ 有 ☐ 無			

外装状態 ヘッドライト:HID

燃料タンク

100L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

点キズ多数

記録簿 ☒ 有 ☐ 無




R7

PMマフラ ☒ 有 ☐ 無

証明書 有 ☒ 無

S・リミッタ ☒ 有 ☐ 無

証明書 有 ☒ 無



塗装剥がれ

ドアモールキズ(腐り)

凹み

ドア凹み塗装剥がれ

ドア凹み塗装剥がれ

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

7 前 7

6 6 6 6

F ☒ 6 スペア ☐ R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります