

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1281	UD	H29/11	QPG-CG5ZA-JNCMM60G4HU018876	アルミ平	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M エスコット
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.4.23	切れ 598,741 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	14,100 kg	L 9,500 W 2,400 H 580 (480)	馬力 380ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	車線逸脱OFFから戻らない ドライブレコーダー バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	山田車体工業 No.S17354							ベット 有 無	
スタンション左右6対 (前方1対、後方1カ所) セイコーラック1対 落とし込みフック13対								クロス張り 有 無	
埋め込みフック2対 床:板 5方開								ETC2.0 有 無 ラジオ 有 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:HID				タイヤ状態			
燃料タンク 250L+250L				1~10、×、欠、で記載			
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ多数				7 前 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 4			
記録簿 有 無				F 10 スペア ☐ R			
PMマフラ 有 無 証明書 有 無				サイズF 265/70R19.5 サイズR 265/70R19.5			
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無				*スノータイヤは表記する			
サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(LED) ミラーメッキ剥がれ フォグカバー割れ バンパー コーナー グリル ミラーカバー フェンダー ドアガーニッシュ メッキ フロントガラス飛石多数 キズ 凹み 凹み 凹み 凹み 看板跡 凹み ドアモールサビ ※ボデー全体的キズ・凹み 看板跡 凹み 凹み 凹み 凹み キズ フェンダーメッキ剥がれ							

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります