

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			株式会社 キャリオン				
A1329	三菱	R4/4	2KG-FK65F-607390		ゲート付冷凍バン							
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
0	自家用	車検切れ	切れ	425,050 km	2,500 kg	L 6,180	W 2,250	H 2,100 (2,090)	馬力	220ps	ターボ	有
	営業用								タコグラフ年月	アリ	3	ペダル
	レンタカ	抹消										
	不明											
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					オイルにじみあり				汚れ 少 中 多		*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					ナシ				シート破れ 有 無		外気25℃ -30℃設定	
上物メーカー名 年式,型式及状態					東プレ H212966 2021年11月製				ベツト 有 無		庫内24.5℃⇒-16.5℃	
冷凍機 東プレ H212966 XV42L0C-T 2021年11月製									クロス張り 有 無		3H稼働	
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:システムフロア 門口:ステン									ETC 有 無		マーカー1カ所不灯	
格納ゲート:極東開発 CG1002M-B3MRA2 21T108813N ラジコン有									ラジオ 有 無		バックカメラ	
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:HID												
燃料タンク												
200L												
Fガラス状態												
要交換	良好	飛石有										
点キズ多数												
記録簿		有 無										
R4~R8												
PMマフラ		有 無										
証明書		有 無										
S・リミッタ		有 無										
証明書		有 無										
1370 2310												
サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)												
凹み4カ所												
看板跡												
サイドバンパー歪み												
キズ												
看板跡												
スリキズ		テールレンズ割れ										
マーカー不灯		ボデー下部凹み・キズ										
タイヤ状態												
1~10、×、欠、で記載												
7		前		7								
5		5		7		7						
F		1		スペア				R				
サイズF		225/80R17.5										
サイズR		225/80R17.5										
スタッドレスタイヤ												
*スノータイヤは表記する												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります