HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0018	三菱	H29/11	2PG-FS74HZ-500791	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用	一時抹消	切れ	417,029 km		13,000 kg	L 9,610	W 2,380	H 2610 (2550)	馬力	394ps	ﾀｰﾎﾞ	有
○ 営業用		抹消	ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月	ナシ					2	ペダル		
レンタカ												
不明												

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	13,480 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ					汚れ	少 (中) 多	カラーバックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ					シート破れ	(有) 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態			**パブコ 寒冷地仕様 製造No.7X9A9485**					ベット	(有) 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン 縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ								クロス張り	有 (無)	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯2対(LED) ウイングベニア内張り有								ETC	有 (無)	
床:鉄板								ﾗｼﾞｵ	(有) 無	

外装状態 リアエアサス アルミホイール 導風板
ホイール部エアロカバー付 左後アオリ内側凹み有(10cm位) ボデー看板跡塗装済み

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
大 中		

記録簿	有	(無)

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無



タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

×	前		×
×			1
3	3	1	1
2	2	3	3

F 6 スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります