HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0221	日野	H30/11	2PG-FW1AHG-105710	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7 速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.11.26	切れ 抹消	243,377 km ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 2018年6月	13,900 kg	L 9,620	W 2,400	H 2640 (2570)	馬力	380ps	ﾀｰﾎﾞ	有
								3	ペダル		

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	13,100 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.18W-05123
ラッシングレール2段 内フック10対 庫内灯2対(LED) 床:板	
ウイング内張りベニヤ有	

キャブ内部				
汚れ	(少)	中	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	(有)	無	
クロス張り	有	(無)	
ETC	(有)	無	
ﾗｼﾞｵ	(有)	無	

備考

※マフラーDPF再生多

※エアサスコントローラー割

バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス メッキホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
要交換		

記録簿	有	(無)

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

5	前	4
8		8
2 2		2 2
2 2		2 2

F × スペア □ R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります