HPN0.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0233	いすゞ	H28/7	TRG-NPR85AR-7061626	平ボデー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.7.28	切れ 抹消	82,258 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 4,370	W 2,080	H 380	馬力	150ps	ターボ	有
								3	ペダル		

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,440 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	
ロープフック9対(前壁 左右1ケづつ) 横ネダ:木 床:板	

キャブ内部			
汚れ	少	(中)	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	有	(無)	
クロス張り	有	(無)	
ETC2.0	(有)	無	
ラジオ	(有)	無	

備考
※ボデー仕上げ済
ドラレコ

外装状態 リーフサス ※床板前側1ヶ所割れ有 リアストッパーチェーン有

燃料タンク
100L

Fガラス状態		
要交換	(良好)	飛石有

記録簿	(有)	無
H29年～R3年		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無







タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

5	前		5
4	4	4	4

F [ ] スペア [ ] R

サイズF 205/75R16
サイズR 205/75R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります