HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0346	日野	R2/4	2PG-FR1AH-106033	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7 速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消	切れ (抹消)	346,005 km	タコグラフ年月 ナシ	13,300 kg	L 9,360	W 2,270	H 2,300 (2,250)	馬力	380ps	ターボ	有
									3	ペダル		

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,100 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	**矢野特殊 型式:TPA9196 製造No.B200172 2020年3月製造**
ラッシング2段 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン	
冷凍機:菱重 TU100S-CN 製造No.09790052BL 2020年製造 エバ下(H2,100)	

キャブ内部			
汚れ	少	中	(多)
シート破れ	有	(無)	
ベット	(有)	無	
クロス張り	有	(無)	
ETC	(有)	無	
ラジオ	(有)	無	

備考

＊温度設定

外気30℃ 設定-35℃

庫内26.5℃⇒-32.6℃

4H稼働

バックモニター

外装状態 アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED ラジオ バックモニター

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態		
要交換	(良好)	飛石有

記録簿	有	無

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

5	前		3
2	2	3	3
2	2	3	3

F 3 スペア R

サイズF 11R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります