HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 （ 岡山 県）
A0668	三菱	H27/2	QKG-FK62FZ-583745	セルフクレーン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
自家用	R6.3.28	切れ	258,254 km	6,200 kg	L 5,370	W 2,200	H 170	馬力	240ps	ﾀｰﾎﾞ	有
○ 営業用		抹消	ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 アリ					3	ペダル		
レンタカ											
不明											

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	10,910 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	T/M下部オイル垂れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	
内フック5対 作業灯2灯(LED)	
クレーン:タダノ TM-ZE364SLHR No.410-05-01234	
4段ラジコンフックイン 2.93t吊 ウインチ付	

キャブ内部			備考
汚れ	少 (中) 多		
シート破れ	有 (無)		
ベット	(有) 無		
クロス張り	有 (無)		
ETC	(有) 無		
ナビ	(有) 無		バックモニター

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
点キズ多数		

記録簿	有	(無)

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

バンパー コーナー グリル ミラー メッキ



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

6	前	6
1 1		1 1

F 2 スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります