HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1058	日野	R3/8	2DG-FR1AHG-108328	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7 速		
自家用	R7.8.29	切れ	388,229 km	13,800 kg	L 9,640	W 2,400	H 2,500 (2,450)	馬力	380ps	ﾀｰﾎﾞ	有
○ 営業用		抹消	ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 ナシ					3	ペダル		
レンタカ											
不明											

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	インタークーラーホースオイルにじみ跡							汚れ 少 (中) 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9D7332							ベット (有) 無	
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 内フック9対 庫内灯8灯(LED) 床:板 90° ストッパー								クロス張り 有 (無)	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン								ETC 有 (無)	
								ﾗｼﾞｵ (有) 無	バックモニター

外装状態 ヘッドライト:LED アルミホイール ハイルーフ

燃料タンク
300L＋300L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)

記録簿	(有)	無
R4～R7		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	(無)



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

6	前	6	
5	5	5	5
5	3	3	3

F 9 スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります