HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1056	いすゞ	H28/9	QKG-CYL77B-7001509	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7 速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	予備検切れ　(切れ) 抹消	合計走行496,375 (現メーター11,128)　km タコグラフ年月　アリ	13,400 kg	L 9,310	W 2,270	H 2260 (2200)	馬力 3	380ps ペダル	ターボ	有

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,340 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	**アルナ矢野特殊 No.110815 2012年2月製**
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯:LED 床:キーストン 蝶番・ロックバー・門口:ステン	
冷凍機:菱重 TU100SA No.294100261BL 2012年6月製	
＊385089km時スピードメーターAssy交換(記録簿あり)	

キャブ内部			
汚れ	少	(中)	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	(有)	無	
クロス張り	有	(無)	
ETC	(有)	無	
ラジオ	(有)	無	

備考

＊温度設定

外気27℃ -35℃設定

庫内39.6℃⇒-22℃

5H稼働

バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L＋300L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
点キズ		

記録簿	(有)	無
R2～R4		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	(無)



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

	前	
6		5
7 7		7 7
2 2		2 3

F 欠 スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 11R22.5

＊スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります