HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1112	三菱	R1/6	2PG-FS74HZ-504585	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.6.5	切れ 抹消	333,350 km タコグラフ年月	アリ	12,700 kg	L 9,340	W 2,270	H 2440 (2230)	馬力 2	394ps ペダル	ターボ	有

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	デフオイル前側滲み
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	**矢野特殊自動車 LH190015 2019年3月製**
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 スタンバイ有 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン	
蝶番・ロックバー・門口:ステン	
冷凍機:菱重 TU100SA Multi No.999200136BL 2019年製	

キャブ内部			
汚れ	少	(中)	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	(有)	無	
クロス張り	有	(無)	
ETC	有	(無)	
ラジオ	(有)	無	

備考

＊温度設定

外気12℃ -35℃設定

庫内10.5℃⇒-24.3℃

3H稼働

バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L＋300L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)

記録簿	(有)	無
R2～R7(R5年コピー)		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	(無)



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

7	前		7
7			7
7	7	7	7
6	6	6	6

F 9 スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

＊スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります