HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0984	いすゞ	H30/8	2PG-FSR90T2-7008656	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
	自家用	一時抹消	切れ	396,689 km		4,800 kg	L 6,680	W 2,330	H 1930 (1910)	馬力	240ps	ﾀｰﾎﾞ	有
○	営業用		(抹消)	ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月	アリ					3	ペダル		
	レンタカ												
	不明												

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	12,460 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		ナシ						汚れ	少 (中) 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ						シート破れ	有 (無)	外気26℃→設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態		東プレ No.F185603 2018年7月製						ベット	有 (無)	庫内25℃⇒-27℃
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン								クロス張り	有 (無)	3時間稼働
冷凍機:東プレ XV72LOC-U								ETC	(有) 無	
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D No.S9030094D								ﾗｼﾞｵ	(有) 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
飛石多数		

記録簿	有	(無)

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	(無)



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

7	前		7
6	6	6	6

F 2 スペア R

サイズF 245/80R17.5

サイズR 245/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります