HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1300	三菱	R3/2	2KG-FK65F-606370	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.2.25	切れ 抹消	300,328 km ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 ナシ	2,350 kg	L 6,250	W 2,100	H 2090 (2080)	馬力	220ps	ﾀｰﾎﾞ	有
								3	ペダル		

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	10,910 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	**東プレ H202582 2020年12月製**
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン サイドドア:観音 蝶番・ロックバー・門口:ステン	
冷凍機:東プレ XV42L0C-T	
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D No.11002806 ラジコン有	

キャブ内部			
汚れ	少	(中)	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	(有)		無
クロス張り	有	(無)	
ETC	有	(無)	
ﾗｼﾞｵ	(有)		無

備考
*温度設定
外気32℃ -30℃設定
庫内32℃⇒-9.5℃
3H稼働
ルームランプ不灯
バックカメラ

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:HID


燃料タンク
200L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
点キズ多数		

記録簿	有	(無)

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

4	前	4
5	5	5 5

F 9 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります