HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1316	UD	R5/11	2RG-CG5FA JNCMC10G3RU086951	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 / ○ 営業用 / レンタカ / 不明	R8.10.15	切れ / 抹消	171,629 km	13,700 kg	L 9,650	W 2,410	H 2,650 (2,580)	馬力	400ps	ターボ	有
			タコグラフ年月 アリ					2	ペダル		

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,260 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ DKL No.W9DX375
ラッシングレール2段 落とし込みフック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板	

キャブ内部			
汚れ	少	(中)	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	(有)	無	
クロス張り	有	(無)	
ETC	有	(無)	
ラジオ	(有)	無	

備考: バックカメラ

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED


燃料タンク
300L＋300L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
点キズ多数		

記録簿	(有)	無
R6～R8		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

3	前	4
5		4
5 5		4 5
5 5		3 3

F 4 スペア □ R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります