HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1308	三菱	R8/7	2PG-FV80HZ-505092	深ダンプ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.7.2	切れ 抹消	1,087 km ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 アリ	11,100 kg	L 9,000	W 2,250	H 1,800	馬力	394ps	ﾀｰﾎﾞ	有
								2	ペダル		

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	13,480 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)

上物メーカー名 年式,型式及状態　**極東開発　DD14-78　No.25U020112N**

鉄板厚み:フロア、テールゲート4.5㎜　フロント、サイド3.2㎜

荷台容量:36.45立米

キャブ内部			
汚れ	(少)	中	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	(有)	無	
クロス張り	有	(無)	
ETC2.0	(有)	無	
ﾗｼﾞｵ	(有)	無	

備考

バックカメラ

外装状態　アルミホイール　ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L

Fガラス状態		
要交換	(良好)	飛石有

記録簿	有	無

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰ　4段(鉄)　バンパー:メッキ



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

前

9		9
9	9	9 9
9	9	9 9

F 10 スペア R

サイズF　295/80R22.5

サイズR　275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります