HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1329	三菱	R4/4	2KG-FK65F-607390	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
自家用	一時抹消	切れ	425,050 km	2,500 kg	L 6,180	W 2,250	H 2,100 (2,090)	馬力	220ps	ﾀｰﾎﾞ	有
○ 営業用		(抹消)	ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 アリ					3	ペダル		
レンタカ											
不明											

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	10,910 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等) オイルにじみあり

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ

上物メーカー名 年式,型式及状態 **東プレ H212966 2021年11月製**

冷凍機 東プレ H212966 XV42L0C-T 2021年11月製

ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:システムフロア 門口:ステン

格納ゲート:極東開発 CG1002M-B3MRA2 21T108813N ラジコン有

キャブ内部			
汚れ	少	(中)	多
シート破れ	(有)		無
ベット	(有)		無
クロス張り	有	(無)	
ETC	有	(無)	
ﾗｼﾞｵ	(有)		無

備考
*温度設定
外気25℃ -30℃設定
庫内24.5℃⇒-16.5℃
3H稼働
マーカー1ヵ所不灯
バックカメラ

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:HID


燃料タンク
200L


Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
点キズ多数		

記録簿	(有)	無
R4～R8		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無





タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

7	前	7
5 5		7 7

F 1 スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5
スタッドレスタイヤ
*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります