HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1374	いすゞ	R6/11	2PG-CYL77D-7001760	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
	自家用				L	W	H	馬力	380ps	ﾀｰﾎﾞ	有
○	営業用	R8.11.21	切れ	231,913 km	14,000 kg	9,680	2,400	2,490 (2,420)			
	レンタカ		抹消	ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 ナシ				3	ペダル		
	不明										

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	14,900 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ

上物メーカー名 年式,型式及状態 **日本フルハーフ DKV W9KH803**

床:板 落とし込みフック9対 セイコーラック2対 ラッシング2段(上段門口部レール取外し跡)

キャブ内部			
汚れ	少	(中)	多
シート破れ	(有)		無
ベット	(有)		無
クロス張り	有	(無)	
ETC	(有)		無
ﾗｼﾞｵ	(有)		無

備考

外装状態


燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)

記録簿	(有)	無
R7～R8		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	(無)



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

7	前			7
7	7		7	7
5	7		5	5

F 9 スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

R/RR スタッドレス

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります