HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1380	日野	R1/9	2KG-FD2ABG-113235	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○ 自家用 / 営業用 / レンタカ / 不明	一時抹消	切れ / (抹消)	445,184 km	2,700 kg	L 6,230	W 2,400	H 2,430 (2,330)	馬力	210ps	ターボ	有
			タコグラフ年月 ナシ					3	ペダル		

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W4D2751
ラッシングレール2段 内フック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板	

キャブ内部			
汚れ	少	(中)	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	(有)	無	
クロス張り	有	(無)	
ETC	有	(無)	
ラジオ	(有)	無	

備考

庫内右ウイング側面穴

ヒンジ各所サビ・浮き有

尿素不要

バックカメラ

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
要リペア		

記録簿	(有)	無
R1		

PMマフラ	有	(無)
証明書	有	(無)

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	(無)



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

4	前			4
3	3		4	4

F 5 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

スタッドレス

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります