HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1381	いすゞ	H30/5	2RG-FRR90T2-7124863	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
自家用	R9.4.30	切れ	427,328 km	2,500 kg	L 6,230	W 2,400	H 2,390 (2,280)	馬力	240ps	ﾀｰﾎﾞ	有
○ 営業用		抹消	ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 アリ					3	ペダル		
レンタカ											
不明											

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	12,460 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等) エンジンオイル上部中央後方、デフオイル下部オイルにじみ有

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ

上物メーカー名 年式,型式及状態 **日本フルハーフ DMS No.W4DF791**

ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 セイコーラック1対 庫内灯(LED)3灯 床:鉄

90℃ストッパー

キャブ内部			
汚れ	少 (中)	多	
シート破れ	(有)	無	
ベット	(有)	無	
クロス張り	有	(無)	
ETC	有	(無)	
ﾗｼﾞｵ	(有)	無	バックカメラ

備考

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:HID


燃料タンク
200L

Fガラス状態		
要交換	(良好)	飛石有

記録簿	有	(無)

PMマフラ	有	(無)
証明書	有	(無)

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

7	前	7
7 7		7 7

F 4 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります