





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1102	三菱	H29/8	2PG-FS74HZ-*****	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	H30.8.30	切れ 719 km 抹消	13,600 kg	L 9,638	W 2,412	H 2646 (2552)	馬力	394ps	ターボ	有
		タコグラフ年月					2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(無) 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ779A0494						ベツト	(有) 無	
鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ							クロス張り	有 (無)	
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対							ETC	有 (無)	
床:板							ラジオ	(有) 無	

外装状態		ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK リアエアサス デジタコTD II-86(SDタイプ)		タイヤ状態									
燃料タンク		サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(黄)		1~10、×、欠、で記載									
300L+300L				<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> </tr> </table>		9	前	9	9		9		
9	前	9											
9		9											
Fガラス状態				<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>		9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9										
9	9	9	9										
要交換 (良好) 飛石有		工具箱(ステン)900											
記録簿				F 10 スペア R									
有 (無)				サイズF 245/70R19.5									
PMマフラ (有) 無				サイズR 245/70R19.5									
証明書 有 無				スノータイヤ									
S・リミッタ (有) 無				*スノータイヤは表記する									
証明書 有 無													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります